


Modificación para mejora sensibilidad micrófono hilo BT2

Abra el micrófono desde delante y aparte la espuma, con mucho cuidado, para no romperla.



Descubra la parte inferior donde están las soldaduras del micrófono



Se deben tapar los dos agujeros situados encima de las soldaduras. La mejor solución es usar una cola densa (no líquida ya que podría entrar en los agujeros).

Ahora deberá recolocar la esponja. Si no queda bien sujeta, utilice un poco de cola pero que sea compatible con la esponja.